

आइये जानें



सही निस्तारण



सत्र के पश्चात स्वास्थ्य केंद्र पर वापस भेजें



- ए.डी. तथा डिस्पोज़िबल सिरिंजों के कटे हब तथा सुई
- टूटे वायल तथा एम्प्यूल



- उपयोग हो चुकी कटी सिरिंजें
- उपयोग करने के बाद बिना टूटी वायल



- सुई के ढक्कन/कैप
- पैकिंग



एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट घोल से 30 मिनट तक विसंक्रमित करें।



एक प्रतिशत ब्लीचिंग पाउडर से 30 मिनट तक विसंक्रमित करें।

शार्प हेतु गड्डे में निस्तारित करें।



पुर्नचक्रण (रिसायकल) हेतु भेजें।



सामान्य कचरे के समान निस्तारित करें।

